



REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI GARESSIO

## EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016

### INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI MOVIMENTI FRANSI IN FRAZIONE CERISOLA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ

(CODICE INTERVENTO: CN\_A18\_430\_16\_306)

ELABORATO:  
14

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCALA:  
---

COMMITTENTE:  
COMUNE DI GARESSIO (P.za Carrara, 137 - Garessio (CN))

DATA:  
30/05/2017

IL TECNICO INCARICATO



Salvatico (Geometra)

Via Vittorio Emanuele II, 102 - 12075 Garessio (CN)  
Tel. 0174 803 159  
E-mail: gianluca@technicos.it

VISTO (Il Responsabile del Procedimento):



## ELABORATO FOTOGRAFICO



FOTO 1: Rocce sotto chiesa; particolare roccia da bypassare.



FOTO 2: Rocce sotto chiesa; particolare del disalveo da effettuarsi.





FOTO 3: Rocce sotto chiesa; veduta d'insieme rocce e muro da innalzare.



FOTO 4: Rocce sotto chiesa; veduta dall'alto.





FOTO 5: Frana da Rio; veduta d'insieme dall'alto



FOTO 6: Frana da Rio; veduta d'insieme dal basso





FOTO 7: Strada vecchia: dissesto della sede stradale.



FOTO 8: Strada di Bossolasco: dissesto.





FOTO 9: Strada di Bossolasco: dissesto complessivo.



FOTO 10: frana a monte strada.